

## 操作说明

### 数字钳式万用表 VC-590 OLED

项目编号 1181861

CE  
版本 09/14

## 故障排除

您选购的 DMM 是一款运用最先进技术开发的可靠产品。

即便如此,仍有可能出现错误和故障。

请查看以下有关故障排除的信息,以防出现问题:



必须遵守安全须知!

故障	可能原因	可能的解决方案
万用表不能测量	电池是否有电?	检查电池状况。更换电池。
测量值未改变	是否激活错误的测量功能(交流/直流)?	检查显示屏(交流/直流),必要时切换功能。
	测试引线是否正确连接至测试插口?	确认测试引线连接正确
	是否已激活 HOLD 功能(显示“H”)?	按下 HOLD 键停用该功能。



非以上所述的维修只能由经授权的专业人士执行。如对万用表的操作有任何疑问,请尽管联系我们的技术支持部门。

#### 法律公告

本文档为 Conrad Electronic SE 的出版物,地址: Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)。  
保留所有权利,包括翻译权。通过任何方法复制(如影印、缩微摄影)或在电子数据处理系统中采集需事先获得编者的书面批准。禁止重印,包括部分重印。本出版物代表了其印刷时的技术状态。

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.